


Un Bulldozer bien mal réglé.

YQ0BIK (Station de club) en PSK-31 sur 21'070.15 Khz. Reçu par HE9DYY le 26.07.2012 a 8H34 TU

Le Tx monte brutalement en puissance a environ 200 Hz en dessus de la fréquence du VFO.



Le Tx régule et vient sur la fréquence du VFO, mais reste sur-modulé avec des bandes latérales inadmissibles.

